


TITELTHEMA





Vielen N-Bahnern reichen Loks mit einfachem Lichtwechsel vollkommen aus. Wer jedoch etwas Anspruch auf vorbildgerechte Lichtgestaltung erhebt und auch auf realistische Geräuschentfaltung steht, für den kommen die neuen Minitrix-Loks gerade recht. Die erste Lok mit zukunftsorientierter Ausstattung ist die BR 218.

AB SEITE 36



EDITORIAL

DECODER VERLO(C)KUNG

Verschiedene Produkte unter der Lupe

3



NEUHEITEN UND TEST

NEUHEITEN 6

10

UP-2-DATE

Neue Software für die Central-Station II





DIGITALFORUM

FRAGE UND ANTWORT

12

RAILCOMMUNITY

13

Bitübertragung, DCC-Paketstruktur, Betriebsbefehle



CHALTUNGS-WETTBEWERB

SWITCHBOOST

Schaltverstärker für Magnetartikel



PULSMELDUNG

Gleisbesetztmelder mit Impulsantwort

18

19

DAUERLICHT

18 Zusätzliches Licht ohne eigenen Decoderausgang

DAUERSCHALTEN

Dauerkontakt-Erweiterung für Tams-WD-34





Dazu waren jedoch einige digitaltechnische Umbauten erforderlich.

ANLAGENPORTRÄT

Hinter dem Namen Wernsdorf verbirgt sich eine

kleine H0-Anlage, die als

Heimanlage gebaut und betrieben wurde. Nach einem Besitzerwechsel



Märklins Sounddecoder mSD werden ab Werk mit Standard-Geräuschen für eine Dampf-, eine Diesel- oder eine Ellok geliefert. Wem diese Auswahl nicht ausreicht, kann auf der Märklin-Internetseite aus einer wachsenden Zahl lokspezifischer Sounddateien wählen und diese dann mit der CS2 auf den eigenen mSD aufspielen.

AB SEITE 46

BR 218 DE LUXE Mit "intelligenter" Lokplatine von Minitrix mtc21-DECODER Kompatibilität der Schnittstelle	36
	38

PROGRAMM(IER) DIREKTOR 42 Lenz-Decoder-Programmer im Einsatz

SOUNDUPDATE MIT DER MÄRKLIN-CS2 46 Ein Erfahrungsbericht mit CS2 und mSD

ROCO-LOK MIT MÄRKLIN-SOUND 52 Umbau von NEM 652 nach mtc21

Eine 103 von Roco ist ein feines Fahrzeug. Nun soll die Maschine aber Sound erhalten und gegen abschaltbare Rücklichter ist auch nichts zu sagen. Eine Führerstandsbeleuchtung wäre natürlich zusätzlich schick.

AB SEITE 52



PRAXIS

GUTE BASIS

28

Sicherer Betrieb auf der H0-Anlage Igling, die Zweite

LOK 4 MELDET SICH NICHT MEHR Behebung von Meldeproblemen bei H0e und N

ISIONEN UND NTWICKLUNGEN

MELDUNG IM VERGLEICH

Decodertechnik: RailCom - mfx


56



PRAXIS

LICHT FÜR DEN WITTENBERGER

58



GBMBOOST

60

Digitalsystem aus der OpenDCC-Selbstbaureihe



SOFTWARE

LOKDATENBANK, STEUERGERÄTE 66

Win-Digipet - Einführung in die Bedienung, Teil 3



ELEKTRONIK

ZUBEHÖRDECODER

72

Decoder selbst bauen - Teil 3

76

FAHREN WIE BEIM VORBILD

Selbstbau eines Führerstandssimulators - Teil 3



GLOSSAR

BEGRIFFE KURZ ERKLÄRT

81



VORSCHAU/ IMPRESSUM

82



PRAXIS

Unser Autor ist Fan des Wittenberger Steuerwagens. Das Roco-Modell (H0) hat er mit einer eigenen Beleuchtungsplatine versehen, die digital gesteuert verschiedene Beleuchtungszustände ermöglicht.

AB SEITE 58