Inhalt

	Einleitung · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
EIL 1 • G	rundlegende Mechanismen
***	Getriebe und Übersetzungen · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
****	Kombinierte Getriebezüge······18
	Die Richtung der Drehachse ändern · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-/////-	Schneckenantriebe · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
\(\infty\)	Pendelmechanismen · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Kolbenmechanismen · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Nockenantriebe · · · · · · · · 48
€	Stoßweise Bewegungen · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Drehbewegungen mit Gummibändern übertragen · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
••	Drehbewegungen mit Raupenketten übertragen · · · · · · · · · · · · · · · 60

**.·.*	Drehbewegungen über längere Strecken übertragen · · · · · · · · · · · · · 62
***	Exzentrische Rotationsachsen · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(*	Umschaltmechanismen mithilfe von Drehbewegungen · · · · · · · · · · · · · · 68
G. 2	Universalverbindungen · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

TEIL 2 • Fahrzeuge

	Räder mit einem Motor antreiben · · · · · · · · · · · · · · · · 78
	Räder mit zwei Motoren antreiben · · · · · · · · 82
ζ (Lenkrollen · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Raupenfahrzeuge · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1 1 0 0	Radaufhängungen · · · · · · · 100
	Lenkung · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

TEIL 3 • Fortbewegung ohne Räder


6868	Gehende Maschinen · · · · · · · · 110
	Fortbewegen wie eine Raupe · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
***	Fortbewegen mittels Vibration · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

TEIL 4 • Arme, Flügel und anderes mehr

	Flügelschlag · · · · · · · · · · · · · · 130
	Greiffinger · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Dinge anheben · · · · · · · 152
→●	Schießen · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Automatische Türen · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Zupacken oder durchwühlen · · · · · · · · · · · · · · · · · · 176
	Winderzeugung · · · · · · 180

	Ein Pendel schwingen lassen · · · · · · · · · · · · 184
+ 🛕	Mit Anbauten die Bewegung ändern · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Industry S	Getriebe diagonal verzahnen · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
G-()	Den Drehwinkel frei ändern · · · · · · · 198

TEIL 5 • Sensoren



TEIL 6 • Extras

